

X

Y

Z

X/Y dito wie Z

Hp-Step

Hp-Step

42V Motor  
Hp-Step

Schwarz/Orange  
Gelb/Grün  
Rot/Braun  
Blau/Weiss

Lüfter für Steuerung

Spindel Kühl Lüfter 12V 42V GND VCC  
X Y Z C  
Interfaceplatine

VCC 42V 42V GND GND  
Netzteil

Externer Schalter

Flachbandkabel

Optokoppler  
Supply Y1 5V PC-Port

5V Trafo extern

Ref- und Endschalter  
Ref- und Endschalter an Maschine

30V

Rot

Braun

Ringkern Trafo 5A  
Grün  
Blau

Gelb Gelb

230V~

